



Tramo de calle del barrio de las bodegas que se hundió el pasado viernes. :: SONIA TERCERO

El barrio de las bodegas de Entrena registra un nuevo derrumbe en una calle

ENTRENA

Residentes en el casco histórico reclaman que «no se pongan parches» y el Consistorio encarga un estudio topográfico

:: P. HIDALGO

Un nuevo derrumbe se produjo el pasado viernes en un tramo de calle de la zona alta del barrio de las bodegas en Entrena, según confirman fuentes municipales.

Los residentes en el casco antiguo de la localidad critican la «falta de mantenimiento» de este área que acoge los calados históricos de Entrena (la mayoría sin uso) y algunos merenderos. Comentan que desde hace tiempo el terreno en esta zona se viene abajo y que desde el Ayun-

tamiento sólo se «ponen parches». «Cuando se cae algo, arreglan un poco la calle; pero habría que asentar primero lo de abajo y luego actuar en superficie puesto que de lo contrario volverá a derrumbarse», valoran.

«El barrio de bodegas de Entrena está peligroso. El Consistorio quiere ahora acondicionar la plaza de San Martín, lo que me parece bien; pero opino que hay cosas en el pueblo mucho más urgentes para arreglar, como ésta», señala un vecino del entorno de la iglesia.

Estos ciudadanos concretan que la mayoría de los desplomes se sitúan en la cara del cerro que mira a Navarrete. «Allí es donde está empujado». El arquitecto, Jesús Marino Pascual, quien dirigió el pionero plan director para la rehabilitación del barrio de las bodegas de Alberite, afirma que el de Entrena se ve afectado por los mismos males que

la mayoría de estas áreas. «Se actúa en éstas como si se tratase de cualquier espacio del suelo urbano. Y en los barrios de bodegas resulta imprescindible conocer el subsuelo, la calidad de la roca y las corrientes de aguas subterráneas y superficiales. Si no, cualquier actuación puede conllevar un riesgo».

El alcalde de Entrena, Esteban Pérez, reconoce el «abandono generalizado» que afecta al barrio de las bodegas y avanza que, para contener su deterioro, el Consistorio ha encargado un estudio topográfico para conocer la situación del subsuelo, del tipo de los realizados en Alberite y Villamediana. Pérez indica que el tramo de calle caído se localiza sobre un calado también hundido y que, como Ayuntamiento, colaborarán con los particulares para adecuar la zona como lo han hecho «en el 90%» de situaciones anteriores.